## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 911533/TNA/005/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

**NOM**: OKSY INFOS

ADRESSE: 159 G P.2 MAHAVELONKELY TELEPHONE: 0344639350

PROFESSION:-

NUM IMM: 0368AJ MARQUE: SUZUKI COMMUNE: FENOARIVO ATSINANANA

GENRE : VP TYPE : LYD21S CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:00374436
PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :M16A-2162832

PTC :1730 PAV :1075 CU :655

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2021

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 15/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C. ALAIN Le Chef de Centre

Opérateur :RAMANANTSARA Bernard Validité de circulation jusqu'au 15/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :911533/TNA/005/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

TANAMBOROZANO - TOAMASINA

De: OKSY INFOS DATE 15/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0368AJ

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1730 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**