DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MANANTOANINA ENESIA 0346271624 **ADRESSE** : LOT BB 0010 PLLE 14/31 AMBOHIJAFY NORD, **Tél**. 0345013749

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2882AF

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2850

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 861997/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NETA PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS