## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARISOA FETRA

ADRESSE: LOT 20 CN°09 PLLE 11/58 ANKIRIHIRY NORD, Tél.

0332562058

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4766AG

**USAGE EFFECTIF:** VP300 (Age > 5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1620

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 934142/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS 18/12/2021