DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862134/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

NOM: BNI MADAGASCAR

ADRESSE: 74 RUE DU 26 JUIN 1960 ANALAKELY

TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM: 5620TBG **MARQU**E :MITSUBISHI **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: LNV96W CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:... JMYLNV96WGJ000406

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 4M40HP239

PTC :2740 PAV :2100 CU :640

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2016

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 862134/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: BNI MADAGASCAR DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5620 TBG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2740 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**