

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 915868/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

De: RAKOTONANAHARY FANAMBINA SOA
ADRESSE : LOT II 0 44 A MOKANA FIANARANTSOA, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0820FA

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 950

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 22 800

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CREMAILLERE A REPARER
- PEDALE DE FREIN AU PLANCHER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PHARE G/D NULS
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE

Nom du vérificateur : Mr ANDRIANTSOAVINA Tolotra
N
Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 07 JOURS 25/11/2021