

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZABAHOAKA DESIRE  
**ADRESSE :** LOT II D 71 EST HOPITAL MIARINARIVO, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **8710TAH**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1440

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE MIARINARIVO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914189/ANT/027/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 17/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- POIGNETS PORTES INT A POSER
- PNEU ARR D LISSE
- PARE BRISE CASSEE
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.  
Opérateur : NY ANDO Miary Sandy

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**