DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870102/ANT/002/SUR_SITE/2021 DATE: 05/10/2021

 ${f NOM}: {f RANDRIANARIFETRA\, NY\, NY\, SAINA}$

ADRESSE : LOT II B 109 B MANJAKARAY TELEPHONE : -

PROFESSION: JURISTE

NUM IMM : 7397TBK MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: NN81WP **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2u041220

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 2412918

PTC :2349 PAV :1669 CU :680

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie Validité de circulation jusqu'au05/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :870102/ANT/002/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BETONGOLO-ANTANANARIVO

De: RANDRIANARIFETRA NY NY SAINA DATE 05/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7397 TBK

USAGE EFFECTTF :VP

PV

PLACE ASSISE : 7
PTC
2349
DROIT
Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

 CARTE
 Ar 0

 THT
 Ar 20 000

 TVA
 Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**

Ar 2 000