



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912269/FNR/007/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RAZAFINANTOANINA ANDOMANANTSOA

ADRESSE : LOT AZ 70 AI EX 90 AI ANTOKOTANITSARA

TELEPHONE :

PROFESSION :COIFFEUSE ESTHETICIENNE

NUM IMM : 8104TV

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 1F

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:039 235

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :191571

PTC :1490

PAV :1105

CU :385

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/04/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIRISOLO JEAN ARNAUD

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8104TV

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1490

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000