



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921834/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 24/11/2021

NOM : RAJAONA VOAANGY ELISOA CLAUDINE

ADRESSE : LOT 116 MI BIS ANOSY AVARATRA

TELEPHONE : 0340932490

PROFESSION :INSPECTEUR DES IMPOTS

NUM IMM : 8720TAS

MARQUE :SUZUKI

COMMUNE : SABOTSY NAMEHANA

GENRE : VP

TYPE : JTDA4VO

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :14

N°SERIE DU TYPE:0230718

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :J24B1151640

PTC :1995

PAV :1475

CU :520

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :22/11/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 27/11/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

Validité de circulation jusqu'au27/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8720TAS

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1995

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000