

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARINAIVO JONAH**

**ADRESSE : LOT 4 AV 36 AVARATSENA TSIROANOMANDIDY, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3638TAN**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2795

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-TSIROANOMANDIDY**

**RECU N° : 865567/ANT/027/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEU DE POLICE NUL

<p>Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA HUBERT</p> <p>Opérateur : MAHASAHA Famarita Barson</p>	<p>APTITUDE :<b>INAPTE</b></p> <p><b>Délai de réparation accordée : 2MOIS 01/12/2021</b></p>	
---	--	--