

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO - ALASORA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
919649/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2,MOT9	4131AH	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
919604/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2,PN1	0622TAC	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
919588/ANT/004/Sur_site/2021	CAR7	7532TBL	GPHC DONAVAO Rock Well
919531/ANT/004/Sur_site/2021	CAR2,CAR20,CAR3	5896TBA	GPHC DONAVAO Rock Well
919503/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1,TR10	5178TAA	GPHC DONAVAO Rock Well
919478/ANT/004/Sur_site/2021	CAR3,CAR54,DIR13,MOT2,MOT6 ,SIG21,SIG5	2491TAG	GPHC DONAVAO Rock Well
919347/ANT/004/Sur_site/2021	CAR2,CAR20,CAR54,CAR7,SIG19 ,SIG20	1065TAN	GPHC DONAVAO Rock Well
919330/ANT/004/Sur_site/2021	FR1,MOT8	2371TAJ	GPCE FARALAHY
919302/ANT/004/Sur_site/2021	CAR20,SIG3	2275TAA	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
919173/ANT/004/Sur_site/2021	DIR13,MOT2,MOT3	0058TBN	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
919155/ANT/004/Sur_site/2021	CH3	5943TAC	GPHC DONAVAO Rock Well
918823/ANT/004/Sur_site/2021	CAR22,CAR7,SIG17,SIG30	2368TAD	GPHC DONAVAO Rock Well
918713/ANT/004/Sur_site/2021	CAR2,CAR20,CAR7	1235TAF	GPHC DONAVAO Rock Well
918699/ANT/004/Sur_site/2021	CAR6,CAR7	4036TBE	Mr RANDRIAMANANTENA Gérald
918621/ANT/004/Sur_site/2021	CAR2,CAR20,CAR7	2940TV	GPHC DONAVAO Rock Well
			TOTAL : 15

**A ALASORA, le 22/11/2021
Le Chef de Centre**