DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921916/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 24/11/2021

NOM: RATSIMAROFY MARIE ANIQUE

ADRESSE: LOT II N 05 AMBOLAMENA **TELEPHONE**: 0341947020

PROFESSION: COIFFEUSE

NUM IMM: 7777TAV COMMUNE: ANTANANARIVO **MARQUE**:HYUNDAI

GENRE: VP TYPE: 81WP1U **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE: 10** N°SERIE DU TYPE:017119 PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:2700 **PAV**:1270 CU:1430

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE: 30/10/2017**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 24/11/2021

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

Validité de circulation jusqu'au24/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:921916/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RATSIMAROFY MARIE ANIQUE DATE 24/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7777TAV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2700 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0