## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOZAFY RAONIFENOSOA MIORA **ADRESSE**: LOT VILLA COTES D AZUR AMBOHANIMANDROSEZA 0340504235, **Tél**. 0347002969

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4874TBL

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 6950

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 933074/FNR/015/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 07/12/2021

NETA PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- RETROVISEUR EXT A POSER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur: RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 22/12/2021