DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RALAIARY ANDRY GHISLAIN **ADRESSE** : LOT II G 20 AMBATOMARO, **Tél.** -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4108TAB

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1130

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $17\,000$

 TVA:
 Ar
 $3\,400$

NET A PAYER: Ar 20 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 908451/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 20 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE

- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS-11/01/2022