



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 806729/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/08/2021

NOM : RASOLOFOSAONA JEAN MARIE

ADRESSE : 40 D II BIS AVARATRA AMBOHINADI 0345252111

TELEPHONE :

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 3566TAA

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : LP813

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:31805214395780

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :35398110686292

PTC :8800

PAV :4000

CU :4800

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1976

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/01/2020

PATENTE : 2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 02/08/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :VITASOA Solange

Validité de circulation jusqu'au02/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3566TAA

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8800

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400