DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: DAMA

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: LOT~126/3307~MANAOTSARA,~\textbf{T\'el}.$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4979FD

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2740

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IHOSY - FIANARANTSOA

RECU N°: 831687/FNR/025/SUR_SITE/2021

Date: 27/08/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FLEXIBLE AV G EN MAUVAIS ETAT
- FLEXIBLE AV D EN MAUVAIS ETAT
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean

Freddy

Opérateur : EMELIE CLAUDIA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05/09/2021