

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: JOEL YVON**

**ADRESSE : LOT ANTAMPONJINA / 0346224442, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6608FE**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1350

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 869401/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 05/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**