

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAELIARISOA ELISABETH  
**ADRESSE :** LOT IBI 28 AMBOASARIKELY, **Tél.** 0331410639  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **8501TAJ**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1600

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER :** **Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928808/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/12/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 02 MOIS 01/02/2022**