

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANATOANDRONOROSON LOUIS DE GONZAGUE
ADRESSE : LOT 0303A/0040C AMPASIPOTSY ANJANINORO, Tél.
0346157310
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3640FE

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2910

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 913036/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS