

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANIRINA JEAN RICHARD**

**ADRESSE : LOT IR 205 BIS ANTRANOSOALAZA, Tél. 0342616608**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0640FE**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1500

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 863298/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE  
CLEMENTINE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**