

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**CENTRE :** ANTANANARIVO-ALASORA

**Année :** 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE SEPTEMBRE

USAGE EFFECTIF												
	TV	VP	VL	AE	VL<6plcs VL6	TM3	REM3	SREM3	TA	TMTBERS	VP 300	TPP
Contrôlés	276	2089	208	9	0	276	0	0	0	822	98	224
Aptes	266	2027	205	9	0	266	0	0	0	796	96	218
Inaptes	10	62	3	0	0	10	0	0	0	26	2	6

USAGE EFFECTIF												
	TCS	Tbé	TBR	CU	CSUB	TM6	REM6	SREM6	TM7	TRR7	REM7	SREM7
Contrôlés	0	0	494	124	375	285	0	0	182	0	0	0
Aptes	0	0	488	114	361	275	0	0	180	0	0	0
Inaptes	0	0	6	10	14	10	0	0	2	0	0	0

USAGE EFFECTIF								
	TM10	TRR10	REM10	SREM10	TM16	TRR16	REM16	SREM16
Contrôlés	60	0	0	0	142	166	9	172
Aptes	58	0	0	0	141	166	9	171
Inaptes	2	0	0	0	1	0	0	1