

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: PERROT ESTELLE AIMEE**

**ADRESSE : LOT APPT 4 RESIDENCE FITIA ITAOSY, Tél. 0332547476**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1568TAP**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3018

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

**RECU N° : 933691/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 07/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : RAMANDIMBIARISOA  
SYLVERE  
Opérateur : RAOILISON Dera

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : DR UN MOIS-07  
JANVIER 2022**