

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTONIMANANA SETH SAMUEL  
**ADRESSE :** LOT J 61 VILLA LIONS MAHITSY, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6744TBE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1666

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910993/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 15/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- PARALLELISME A REGLER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 15/12/2021**