DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANOELISOA HAJA FANOMEZANTSOA **ADRESSE** : LOT II A 56 AMBATOMAINTY-0334118254, **Tél.** 0345200541

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $\bf 3948TAP$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1675

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 876417/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Opérateur : RAKOTOMAMONJY Faraniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS