

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOAMAMPIANINA BODO VOAhangy
ADRESSE : LOT JEANNINE HENRION SECT 08 MANGARIVOTRA, Tél.
0325355739
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9657MD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1880

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOROVY - MAHAJANGA**

RECU N° : 907003/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FILTRE A AIR A POSER
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS