

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAVELOSON ANDRIANAIVOMANITRA**  
**ADRESSE : LOT 06 CITE NOUVELLE, Tél. 0349795246**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3639AG**

**USAGE EFFECTIF: TMT**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 678

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

**RECU N° : 920555/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 23/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I
- DEFAUT DE MUTATION
- PATENTE A PRESENTER

Nom du vérificateur :RAMANDIMBIARISOA  
SYLVERE  
Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA  
NIARONANAMBATRA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS-23  
DÉCEMBRE 2021**