## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MAMODALY ASSUIN BACKY / 0328576827 ADRESSE: LOT 212 I 0081 TANAMBAO SOTEMA, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **0703ME** 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 13 000

 TVA:
 Ar
 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 868318/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS