

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 865722/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 01/10/2021

**NOM :** RAHANITRINIAINA VOLOLOINAINA MARIE JOSEPHINE / 0320422597 **TELEPHONE :** 034003415

**ADRESSE :** LOT 1 ER QUARTIER TSARARIVOTRA 0327183547

**PROFESSION :** MENAGERE

**NUM IMM :** 2489ME

**MARQUE :** MAZDA

**COMMUNE :** AMBATO BOENI

**GENRE :** TCP

**TYPE :** SR1L32Y

**CARROSSERIE :** CAR

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 9

**N°SERIE DU TYPE:** 0100217

**PLACE ASSISE :** 19

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2910

**PAV :** 1630

**CU :** 1280

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2004

**USAGE EFFECTIF :** TBR

**NR CARTE VIOLETTE :** 234374

**DELIVREE LE :** 05/11/2018

**NR LICENCE :** 00252VR18

**DELIVREE LE :** 05/08/2020

**PATENTE :** 0034873/2019

**ANI :** -

**Visite du :** 01/10/2021

**Nom du vérificateur :** RAKOTOMANANA A. Joachin

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

**Validité de circulation jusqu'au** 01/02/2022

**APTE**