

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO - ALASORA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
926163/ANT/004/Sur_site/2021	CAR2,CAR20,DIR13,DIR9,SUS23, SUS24	2105TAD	GPHC DONAVAO Rock Well
926156/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	2552TU	GPHC DONAVAO Rock Well
926110/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	6954TBL	GPCE FARALAHY
926063/ANT/004/Sur_site/2021	DIR17	3030TAN	GPHC RAVAKA RABOTOVAO
925806/ANT/004/Sur_site/2021	MOT1	8163TBL	GPHC DONAVAO Rock Well
925701/ANT/004/Sur_site/2021	FR17,PAP10	9634TAH	GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
925497/ANT/004/Sur_site/2021	ACC1,DIR20	1905TBE	GPCE FARALAHY
925458/ANT/004/Sur_site/2021	PAP10	7794FB	GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
925350/ANT/004/Sur_site/2021	CAR1,CAR2	3957TR	GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
925316/ANT/004/Sur_site/2021	CAR13	7724TS	GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
925302/ANT/004/Sur_site/2021	DIR3,PN3,PN4	8574TAJ	Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe
925068/ANT/004/Sur_site/2021	CAR11,CAR31,CH6,SIG12	5477TAU	GPHC DONAVAO Rock Well
			TOTAL : 12

**A ALASORA, le 29/11/2021
Le Chef de Centre**