DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHARISOA SYLVIE

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT~61~BIS~1K~AMBALAVOLA,~\textbf{T\'el}.~032~02~136~70\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet~du~v\'ehicule}: \textbf{3924DH} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

RECU N°: 923200/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS