## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZAFINDRAKOTO HERY LANJA NIRINA ADRESSE: LOT IVT 117 BIS TSARAMASAY, Tél. 0342423070 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **8202TAC** 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3250

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 904322/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3MOIS 08/02/2022