

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAVOHERILALAO ANDRIAMASY  
**ADRESSE :** LOGT 284-285 CITE AMBOHIPO, **Tél.** 033 7038996  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7641TP**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1140

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 918992/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 22/01/2022**