

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANANTENAINA ANTSANIRINA NANCY
ADRESSE : LOT II E 58 BIS V PRES AMPANOTOKANA 0348945794, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6492TBF**

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : **Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 872980/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUIITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 07/12/2021