DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: DISCONORD

ADRESSE: RN7 FACE BARRAGE DE TANJOMBATO /, Tél.

0331187915

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $\bf 8529TBD$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2490

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 16 000

 TVA:
 Ar
 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 870678/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FIXATION BOITIER DE DIRECTION A VERIFIER

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Opérateur : CHAN KANG LOI Corine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS(21/10/2021)