



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927862/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 01/12/2021

NOM : PHOENIX SARLU

ADRESSE : LOT FIANARANTSOA

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 5820FE

MARQUE :JAC

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : CAM

TYPE : LJ11KBB

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:C2L8502379

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :HFC1048

PTC :5000

PAV :2100

CU :2900

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/06/2021

PATENTE :

ANI : 195703030292/2019

APTITUDE : APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOMAMONJY Faraniaina

Validité de circulation jusqu'au01/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5820FE

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5000

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800