

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIANARIMANANA LALAINA FRANCK HERY ZO  
**ADRESSE :** IVE 17 TER ANOSISOA, **Tél.** 0336225374  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6883TBK**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 909989/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**