DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De:} \ RAKOTONDRAMANITRA \ ANDRIANALY \ RIANASOA \\ \textbf{ADRESSE:} \ III \ A \ 32 \ TER \ AMBOHIDROA \ ANTEHIROKA, \textbf{T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{9649TBH} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 911712/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 15/01/2022