

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIARISOALIBANGO RAVAKA HARIVOLA  
**ADRESSE :** LOT II R 119 TER AMBOHITRAKELY, **Tél.** 0343716911  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **1735TAD**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1060

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 906672/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 10/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 03 MOIS-10/02/2022**