



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922400/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 25/11/2021

NOM : RAKOTONINDRINA VOLAHANTA MARIE REINE

ADRESSE : LOT IT 95 F ITAOSY

TELEPHONE : 0343012219

PROFESSION :ENSEIGNANTE

NUM IMM : 5154TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO SUD

GENRE : VP

TYPE : B751VA

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:AU941989

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :1316

PAV :948

CU :368

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au27/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5154TBM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1316

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000