

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABEARISOA HAJA
ADRESSE : LOT15BISPLLE CARREAU ANDRORANGA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8635AG

USAGE EFFECTIF: TMTPEPS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2400

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 912449/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 15/11/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- FUMEE EXCESSIVE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 15/12/2021