DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917219/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

 $\mathbf{NOM}: \mathsf{RAJOELIMANANTSOA} \ \mathsf{ELINAH}$

ADRESSE: 7B V AMBOHIMANGAKELY TELEPHONE:

PROFESSION: AGENT DE SAISIE

NUM IMM : 3802TBN MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: NN81WP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:3U102713

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 6759123

PTC :2430 PAV :1740 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 18/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine Validité de circulation jusqu'au 19/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:917219/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RAJOELIMANANTSOA ELINAH DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3802 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : PTC 2430

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 2 000

 THT
 Ar 22 000

 TVA
 Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**