DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908510/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: RANDRIANARIVONY JACQUES MICHEL

ADRESSE: LOT VI 57 AA AMPAMANTANANA **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 8111TAS MARQUE: VOLKSWAGEN **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: HDABD14 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:8 N°SERIE DU TYPE:201498 **PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 030103387

PTC:1470 **PAV**:960 CU:510

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION : -

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 16/07/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 11/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:908510/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RANDRIANARIVONY JACQUES MICHEL DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8111TAS

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1470 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0

Ar 4 400