## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RANDRATO} De: RANDRATO VOLOLONJATOVO NIRILALA \\ ADRESSE: IVO68 ANKORONDRANO ATSINANANA/0343903148, T\'el. \\ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $6508TAP$$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1320

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 22 000

 TVA:
 Ar
 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 911342/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 15/12/2021