## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOSON LANTONIAINA BENJAMINA ADRESSE : EST VINANY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1825FD

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1530

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE SAKARAHA - TOLIARA

\_\_\_\_\_

RECU N°: 910879/TLR/008/SUR\_SITE/2021

**Date**: 13/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- DEMARREUR A VERIFIER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Opérateur : RAKOTOZAFIARY Anderson APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS