## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MAMORY ALPHONDE **ADRESSE** : LOT 2 172 16 RUE PARC MAZOUT TANAMBAO V ANTSIRANANA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7974DG

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 678

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

-----

RECU N°: 913406/ANA/009/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PNEU ARR D LISSE
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS