

## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 909244/ANT/010/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

**NOM**: RAKOTOARISON TOKY H

ADRESSE: LLOT III AB 054 ATONGOMBATO **TELEPHONE**:/

PROFESSION:/

**NUM IMM**: 8701TBP **MARQUE**:MERCEDES BENZ **COMMUNE**:/

**GENRE**: CAM **TYPE**: 609DA42 **CARROSSERIE**: BACHEE **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:13 N°SERIE DU TYPE:10926727

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:/ PTC:3500 **PAV**:1700 CU:1800

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1989

**USAGE EFFECTIF: TM6** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE**:04/11/2021

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 04/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A.Jules Le Chef de Centre

Opérateur : MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au06/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MAHINTSY - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:909244/ANT/010/SUR\_SITE/2021

De: RAKOTOARISON TOKY H DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8701TBP

**USAGE EFFECTTF**:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0