DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908071/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: COMADIS

ADRESSE: ANKORONDRANO EST/0338529279 TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM: 7552TBF MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO
GENRE: CAM TYPE: 903663 CARROSSERIE: FOURGON
SOURCE D'ENERGIE: GASOIL PUISSANCE: 10 N°SERIE DU TYPE: 1R712414
PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :2100 CU :1400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/11/2019

PATENTE: ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au20/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :908071/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: COMADIS DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7552 TBF

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**