



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929645/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : LAI BETIANA SYLVANO 033 11 086 91

ADRESSE : LOT IVE 17 BEHORIRIKA

TELEPHONE : 0346974774

PROFESSION :RESTAURATEUR

NUM IMM : 0321TAU

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : VDJ200L

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :18

N°SERIE DU TYPE:5028746

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :129351

PTC :3300

PAV :2600

CU :700

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOMAMONJY Faraniaina

Validité de circulation jusqu'au03/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0321TAU

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

3300

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000