



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864769/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 30/09/2021

NOM : RAHOLDINA NIVOHERY MALALA

ADRESSE : LOT III E 23 ANKAZOMANGA ATSIMO

TELEPHONE : 0331406656

PROFESSION :SECRETAIRE

NUM IMM : 9393TAL

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 19CCU

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:...2W395426

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :341400

PTC :1440

PAV :960

CU :480

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1991

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/07/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au30/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9393TAL

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1440

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400