DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920198/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

NOM: RASOLONJATOVO JOSEPH

ADRESSE: VR 26 DQ TER AMBOHITSOA TELEPHONE: 0344873901

PROFESSION: CHAUFFEUR

NUM IMM: 1079TBRMARQUE: VOLKSWAGENCOMMUNE: ANTANANARIVOGENRE: CAMTYPE: ZZZ2EZCARROSSERIE: FOURGONSOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE: 10N°SERIE DU TYPE: A6002504

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :5000 PAV :2511 CU :2489

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/11/2021

PATENTE: ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :920198/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RASOLONJATOVO JOSEPH DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1079 TBR

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5000 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**